

YOZGAT İLİ KADIŞEHİRİ İLÇESİ KIYILI KÖYÜ ASBEST MARUZİYETİ

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı

Yozgat Kadışehri ilçesi Kıyılı köyünde serpantinleşmiş kayalar içinde krizotil asbest oluşumları mevcuttur. Köyün evlerinde damların izolasyonunda ve sıvada asbestli malzeme kullanılmıştır.



A

B

Kıyılı köyü ve çevresinde yüzeyleyen asbestli kayalar (A, B) ((Atabey, 2009, Atabey ve Şahan, 2009)



A

B

Kıyılı köyü asbest lifleri (A), duvarlarda ve sıvada kullanılan asbestli malzeme (B) (Atabey, 2009, Atabey ve Şahan, 2009)

ÖNLEMLER

- 1-Köyün çevresinde görülen asbestli alanlar kapatılmalıdır.
- 2-Köydeki asbest malzeme kullanılmış evlerin ıslahı yapılmalıdır.
- 3- Köy halkı asbest maruziyeti ile ilgili bilgilendirilmelidir.

KAYNAKLAR

- Atabey, E. 2009. Türkiye’de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s. Ankara
- Atabey, E. ve Şahan, M. 2009. Tıbbi Jeoloji Projesi 2008 yılı Araştırma Raporu (Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi). MTA Rapor No:11099.